


Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M

Anwendungsbereich

Außen und innen. Auf strukturierten und glatten Untergründen geeignet.



Art des Werkstoffes	Seidenglänzendes, wasseremulgiertes Reinacrylat. PU-vergütet, metallische Oberflächenwirkung
Farbton	70 RAL EFFECT Metallicfarbtöne. 15 DB Farbtöne, ca. RAL 9006, 9007
Glanzgrad	Seidenglänzend
Bindemittelbasis	PU-Reinacrylat
Spez. Gewicht	Ca. 1,05 +/- 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Wetterbeständig, geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionfähig, blockfest, weichmacherfrei
Gutachten/Zulassung	Desinfektionsmittelbeständig gemäß Gutachten
Geeignete Abtöpaste	Tönbar über ZERO MiX
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 30 Minuten staubtrocken und nach 4 - 6 Stunden überstreichbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten.
Verdünnung	Sauberes Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen mit WAGNER FinishControl 5000 o.ä.
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 80 ml/m ² . Der genaue Verbrauch sollte durch einen Probeanstrich ermittelt werden.

Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	650 ml, 2,2 l Blechgebände
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss gleichmäßig weiß deckend mit ZERO Streichputz, ZERO Haftgrund WP, ZERO Inter matt Isolier- und Haftprimer oder ZERO Aqua Isogrund vorbehandelt werden sowie fest, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen. Intakte Anstrichflächen bis zur völligen Mattigkeit anschleifen. Schmutz, Fett und Schleifstaub restlos entfernen. Eisen- und Stahloberflächen mit geeigneten Korrosionsschutzanstrichen vorbehandeln. Schadhafte Holz austauschen. Holzoberflächen sauber schleifen. Neue Nadelhölzer im Außenbereich mit ZERO Aqua Holzschutzgrund imprägnieren und mit ZERO Inter matt Isolier- und Haftprimer oder mit ZERO Aqua Isogrund gegen Durchschlagen von Holzinhaltstoffen isolieren.
Anstrichaufbau	Vorbereiteten Untergrund 2 - 3 x mit ZERO Aqua Seidenglanzlack im Metallicfarbton streichen. Die Metallic-Farbtöne sollten auf strukturierten Flächen verwendet werden. Glatte, feinstrukturierte Untergründe können bei der Bearbeitung mit ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic Wolkigkeit und Walzenspuren aufweisen. Auf glatten Untergründen können im Rollauftrag dekorative Oberflächen erzielt werden, wenn die nasse Farbe mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag verschliffen wird. Wir empfehlen das Anlegen von Musterflächen. Gleichmäßige, wolkenfreie Metallic-Effektlackierungen werden mit geeigneten Spritzgeräten, wie z.B. Wagner FinishControl FC 5000 und FC 3500, erstellt.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: dWb-130 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 100 g/l VOC
Anmerkungen	<p>In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!</p> <p>Feuchte bzw. nicht vollständig abgegebene Untergründe können zu Schäden, wie z.B. Haftstörungen, Blasenbildungen und Rissen, in der nachfolgenden Beschichtung führen.</p> <p>Bei der Beschichtung mit anstrichverträglichen Dichtstoffen, z.B. Acryl Dichtungsmasse, können aufgrund höherer Elastizität Risse im Anstrichmaterial auftreten. Es kann auch zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Im Einzelfall sind Eigenversuche zur Beurteilung durchzuführen.</p> <p>Lackierungen nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z.B. Dichtprofilen und Dichtstoffen, etwa im Fensterbereich, bringen.</p> <p>Bei niedrigen Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und hohen Aufbringmengen verzögert sich die Trocknungszeit.</p> <p>Verschiedene Holzarten, besonders Laubhölzer, können aufgrund natürlicher Holzinhaltstoffe bei der Verwendung von wasserbasierenden Anstrichmitteln zu Verfärbungen führen.</p>

Auf Holzarten mit hohem Gehalt von verfärbenden Inhaltsstoffen, besonders Laubhölzern, ist eine zweifache geeignete Grundierung erforderlich. Aststellen immer zweimal grundieren.

Bei der Beschichtung maßhaltiger Bauteile muss die Innenseite genauso dampfdicht wie die Beschichtung auf der Außenseite sein, um das Feuchtigkeitsgleichgewicht im Holz nicht zu stören. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Anstrichschäden führen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.